

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT
Eastern & Western Campus

23-07-2019

Sub:- Checking of Ceiling Plaster/Sun Shade

It has been observed that areas susceptible to seepage/dampness there are chances of ceiling chunks/plaster falling in long run. As the toilet/kitchen area of individual units are not always available for inspection by Engineering Services Department. Therefore it is requested that in case the allottee/occupant finds any noticeable crack/clipping/withering in the ceiling plaster, it should be immediately brought in notice of JE/AE for urgent & immediate remedial measures. This would help in avoiding any mishap on account of falling plaster/chunk.

Active co-operation is solicited.


23/7

(ER. SANJAY JAIN)
ASSISTANT ENGINEER-II

- | | |
|--|--|
| 1. Er. Guddu Paswan (E. Campus)
Ext.- 3519, Mob. 8210811880 | 1. Er. N. Karmakar, (W. Campus)
Ext.- 6510, Mob. 9868397859 |
| 2. Er. Dinesh J.E. (E. Campus)
Ext. 4337, Mob. 9868397872 | 2. Er. Sunil Kumar, A.E. (W. Campus)
Ext. 4771, Mob. 9868397878 |
| 3. Er. Sanjay Jain, A.E. (E. Campus)
Ext. 4973, Mob. 9868397875 | |

Copy to:-

1. Superintending Engineer- for information please
2. Executive Engineer-II(Civil) – for information please
3. In-charge Computer Facility- to upload in AIIMS website please.

दिनांक: 23/07/19

विषय: सीलिंग प्लास्टर एवं सन शेड की जांच संबंधी।

यह देखा गया है कि रिसाव/सीलन के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सीलिंग चंक/प्लास्टर गिरने की बहुत संभावना है। चूंकि प्रत्येक यूनिट के शौचालय/रसोई क्षेत्र इंजीनियरी सेवा विभाग को निरीक्षण के लिए सदैव उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि यदि क्वार्टर आंबटिती/धारक यदि सीलिंग प्लास्टर में कोई ध्यान देने योग्य दरार/क्लिपिंग/ढीले पड़ने संबंधी कोई लक्षण दिखाई दे तो अविलंब एवं तुरंत इनकी मरम्मत के लिए इसे कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता के ध्यान में लाएं। यह प्लास्टर/टुकड़ों के गिरने के कारण होने वाली दुर्घटना से बचाने में सहायक होगा।

इस संबंध में आपका सक्रिय सहयोग प्रार्थनीय है।

(संजय जैन)

(अभियंता संजय जैन)

सहायक अभियंता-II

1. अभियंता गुड्डू पासवान (पूर्वी परिसर)
एक्स.- 3519, मो. 8210811880

1. अभियंता एन. कर्माकर (पश्चिमी परिसर)
एक्स.- 6510, मो. 9868397859

2. अभियंता दिनेश, कनिष्ठ अभियंता
(पूर्वी परिसर)
एक्स.- 4337, मो. 9868397872

2. अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता
(पश्चिमी परिसर)
एक्स. - 4771, मो. 9868397878

3. अभियंता संजय जैन, सहायक अभियंता
(पूर्व परिसर)
एक्स. - 4973, मो. 9868397875

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता - कृपया सूचना के लिए

2. कार्यकारी अभियंता-II (सिविल) - कृपया सूचना के लिए

3. प्रभारी कंप्यूटर सुविधा - कृपया एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility

29 JUL 2019

श्री संजय जैन